
Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler



Ortsgemeinde Hinzert-Pöler · 54421 Hinzert-Pöler

LandesBetrieb Mobilität Trier (LBM Trier)
Dasbachstr. 15c

54292 Trier

Rinnenanlage OD und Strecke K 96 zwischen den Ortslagen der Ortsgemeinde

Sehr geehrter Herr Jakobs,
sehr geehrter Herr Arenz,
sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich mich wegen persönlichen und gesundheitlichen Gründen für dieses verspätete Schreiben entschuldigen. Wir möchten hier auf die Bitte einer Sanierung der Rinnenanlage in beiden Ortsdurchfahrten und des Zustandes des Streckenabschnittes der Fahrbahn K 96 zwischen den beiden Ortslagen Hinzert und Pöler hinweisen.

Bei einem Ortstermin Anfang November im Ortsteil Pöler mit Vertretern der Ortsgemeinde und Herrn Arenz wurde festgestellt, dass die Rinnenanlage in diesem Streckenabschnitt in einem schlechten Zustand ist, wobei die OD in Hinzert ebenso betroffen ist. Es wurden vermehrt Schäden und Verschleiß der Pflastersteine festgestellt, die eine Sanierung dringend erforderlich machen. Die Rinnen weisen Risse und Unebenheiten auf, was zu einer Beeinträchtigung der Entwässerung führen kann. Dies kann wiederum zu Problemen wie Pfützenbildung und möglicherweise sogar zu Schäden an der Fahrbahn führen. Außerdem bestehen in der Höhe von Hausanwesen erhebliche Beeinträchtigungen und Unfallgefahren durch kaputte Steine.

Was den Zustand der Fahrbahnstrecke zwischen den beiden Ortslagen betrifft, so wurde festgestellt, dass sie ebenfalls in einem mäßigen Zustand ist. Es gibt vermehrt Spurrinnen und Unebenheiten, die das Fahrerlebnis beeinträchtigen können. Zudem wurden mehrere größere Schlaglöcher entdeckt, die eine potenzielle Gefahr für die Verkehrsteilnehmer, gerade für Zweiradfahrer darstellen können.

Aufgrund dieser Erkenntnisse bitten wir dringend eine umgehende Sanierung der Rinnenanlage sowie eine Reparatur der Fahrbahn im genannten Streckenabschnitt. Eine rechtzeitige Instandsetzung wird dazu beitragen, die Sicherheit und den Komfort der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und mögliche weitere starke Folgeschäden zu vermeiden.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen. Sollten Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Leiber, Ortsbürgermeister



Telefon: +49 (0) 6586 – 536
Fax: +49 (0) 6586 – 986110
E-Mail: obm@hinzert-poelert.de